

Themaschouw door de werkgroep Toegankelijkheid Oud Zuid
t.b.v. blinden en slechtzienden
Schouwbuurt: Hemonybuurt dd 1 maart 2004

Locatie	Wat moet er gebeuren
Amsteldijk (waterzijde)	*Voetgangers komen hier in conflict met fietsers. Er is geen duidelijk trottoir, te grote boomspiegels, verkeerd geplaatste fietsenrekken en obstakels (zie foto's)
Amsteldijk 32	*Bij de kruising met de Ceintuurbaan heeft de VOP aan de waterzijde (N/Z) geen: noppentegels aan beide zijden (zie foto's)
Amsteldijk 32	* Bij de kruising met de Ceintuurbaan heeft de VOP aan de waterzijde (N/Z) geen: blinden geleide lijnen aan beide zijden (zie foto's)
Ceintuurbaan 263	*De VOP (N/Z) heeft aan de noordzijde geen noppentegels
Ceintuurbaan 263	*De VOP (N/Z) heeft aan de noordzijde geen blinden geleide lijnen
Govert Flinkstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de Amsteldijk ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het doorgetrokken trottoir van de inritconstructie npeentegels aan beide zijden
Govert Flinkstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de van Woustraat ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Hemonylaan	* Ter hoogte van de T-kruising met de van Woustraat ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Hemonystraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de Ceintuurbaan ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Hemonystraat 1	* Bij de VOP (O/W) ontbreekt t.b.v blinden en slechtzienden: aanvraagknop aan beide zijden
Hemonystraat 1	* Bij de VOP (O/W) ontbreekt t.b.v blinden en slechtzienden: noppentegels aan beide zijden
Hemonystraat 1	* Bij de VOP (O/W) ontbreekt t.b.v blinden en slechtzienden: blinden geleide lijnen aan beide zijden
Hemonystraat 1	* Bij de VOP (O/W) ontbreekt t.b.v blinden en slechtzienden: rateltikker aan beide zijden
Stadhouderskade 124 - 145	* Aan de noordzijde langs het water ontbreekt het aan een behoorlijke verkeersruimte t.b.v. voetgangers
Stadhouderskade 124	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan: noppentegels aan beide zijden
Stadhouderskade 124	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht- zienden aan : blinden geleide lijnen

Locatie	Wat moet er gebeuren
Stadhouderskade 124	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan : aan de waterzijde een voldoende verlaagde trottoirband ter afscheiding van trottoir en vrijliggend fietspad
Stadhouderskade 145	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt t.b.v. blinden en slecht zienden: rateltikker aan beide zijden
Stadhouderskade 145	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt t.b.v. blinden en slecht zienden: noppentegels aan beide zijden
Stadhouderskade 145	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt t.b.v. blinden en slecht zienden: blinden geleide lijnen aan beide zijden
Stadhouderskade 145	* Bij de VOP (N/Z) ontbreekt t.b.v. blinden en slecht zienden:
Stadhouderskade 160	* t.o. nummer 160 staat middenin het trottoir een verkeersbord (zie foto)
Stadhouderskade 160	*VOP Stadhouderskade 160, hier ontbreekt: aanvraagknop aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Stadhouderskade 160, hier ontbreekt: rateltikker aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Stadhouderskade 160, hier ontbreekt: noppentegels aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Stadhouderskade 160, hier ontbreekt: VOP is niet doorgetrokken in het vrijliggende fietspad aan de waterzijde
Stadhouderskade 160	*VOP Stadhouderskade 160, hier ontbreekt: blinden geleidelijnen aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Amsteldijk, hier ontbreekt: aanvraagknop aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Amsteldijk, hier ontbreekt: noppentegels aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Amsteldijk, hier ontbreekt: rateltikker aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Amsteldijk, hier ontbreekt: blindengeleide lijnen aan beide zijden
Stadhouderskade 160	*VOP Amsteldijk, hier ontbreekt: VOP is aan beide zijden niet doorgetrokken op het vrijliggend fietspad
Tweede Jan Steenstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de Amsteldijk ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Tweede Jan Steenstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de van Woustraat ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Tweede Jan van der Heijdenstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de Amsteldijk ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden

Locatie	Wat moet er gebeuren
Tweede Jan van der Heijdenstraat	* Ter hoogte van de T-kruising met de van Woustraat ontbreken t.b.v. blinden en slechtzienden in het verhoogde trottoir van de inritconstructie noppentegels aan beide zijden
Van Woustraat 1	* Bij de VOP ter hoogte van de Stadhouderskade (O/W) ontbreekt het t.b.v. blinden en slechtzienden aan: noppentegels aan beide zijden
Van Woustraat 1	* Bij de VOP ter hoogte van de Stadhouderskade (O/W) ontbreekt het t.b.v. blinden en slechtzienden aan: blinden geleide lijnen
Van Woustraat 1	* Bij de VOP ter hoogte van de Stadhouderskade (O/W) ontbreekt het t.b.v. blinden en slechtzienden aan: goed wit geverfde zebra
Van Woustraat 10	* Bij VOP ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan:noppentegels aan beide zijden
Van Woustraat 10	* Bij VOP ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan: blinden geleide lijnen aan beide zijden
Van Woustraat 10	* Bij VOP staat een papierpot hinderlijk in de looprichting van de zebra
Van Woustraat 10	* Bij de VOP is de trottoirband onvoldoende verlaagd over de gehele breedte van de zebra
Van Woustraat 10	* Ter hoogte van de Hemonylaan staan twee KPN telefoocellen waarvan er 1 hinderlijk in de looprichting op het trottoir is geplaatst
Van Woustraat 12	* Bij VOP ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan: noppentegels aan beide zijden
Van Woustraat 12	* Bij VOP ontbreekt het t.b.v. blinden en slecht zienden aan: blinden geleide lijnen aan beide zijden
Van Woustraat 83	* Bij de VOP (O/W) over de van Woustraat ontbreekt: noppentegels aan beide zijden
Van Woustraat 83	* Bij de VOP (O/W) over de van Woustraat ontbreekt: blinden geleide lijnen aan beide zijden
Van Woustraat 83	* Bij de VOP (O/W) over de van Woustraat ontbreekt: goed wit geverfde witte strepen van de VOP
Van Woustraat 83	* Bij de VOP (O/W) over de van Woustraat ontbreekt: trottoirbandverlaging over de gehele breedte van de VOP
Van Woustraat 83	* VOP lichten defect
Van Woustraat 83	* VOP rateltikker defect
Van Woustraat 83	* Papierpot hinderlijk geplaatst in de looprichting van de VOP (zie foto's)